



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

- CMS -

Conselho Municipal de Saúde

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 006/2024

Aos vinte e seis cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, a Plenária do Conselho Municipal de Saúde reuniu-se, Extraordinariamente, conforme convocação prévia, iniciando às 17h e trinta minutos, em 2ª chamada sob a Presidência do Sr. **Lindomar Gaides** e com a presença dos seguintes conselheiros: **Antônio Manoel da Rosa, Fernando Araújo Nunes, Joana Olivia Fernandes, Sandra Regina Assumpção Lima, Vanessa Tissot Lopes Nogueira de Souza, Greice Ferreira Foppa, Debora Cheila Porto Cassol, Cleo Pereira de Lima e Gomercindo Daniel Filho suplente da conselheira Rosângela de Carvalho Souza**, que nesta reunião assume a titularidade, visitantes: Médica **Rosângela Dornelles** e a Coordenadora do Posto central **Alessandra Lauer**, ambas não assinaram a lista de presenças e como comprovação destas presenças estão anexadas a esta ata fotos. Faltas: **Angelita Alves Silveira, Tatiane Lopes, Natalia Caroline R. dos Santos, Vladimir Santana Fieira, Ivo Carlos Ribeiro Noll, Valessa Yoko Pinheiro Makino**. O presidente abriu a reunião dando boas vindas a todos e explicando o motivo da reunião extraordinária, oriunda da denúncia feita sobre as condições do Posto de Saúde Central que chegou através de uma conselheira e que juntamente com outros conselheiros visitou a referida unidade e que fizeram um relatório, anexado a esta ata, para ser apreciado por este colegiado, em seguida passou a palavra ao senhor Secretário que fez uma explanação dos motivos desta condição e as providências que já estavam sendo encaminhadas e disse estar traído pelo fato não ter sido comunicado anteriormente a ele e ter vindo direto para o colegiado, o que foi rebatido pela conselheira Vanessa entregando cópias de vários emails enviados a Secretaria, após vários conselheiros se manifestaram, o presidente solicitou que a conselheira Vanessa apresentasse o relatório, o que foi atendido pela conselheira valessa, após iniciou-se discussão sobre os encaminhamentos constantes do relatório e ficou aprovado, além do contido, a inclusão do pedido para que os postos atendam a Resolução 372/2018 do CONSEMA, bem como Resolução COMUMA 209/2024 que tratam da obrigação do devido licenciamento ambiental dos postos de saúde, o que restou aprovado por unanimidade, será encaminhado ofício ao Senhor Prefeito solicitando que sejam atendidos os encaminhamentos aprovados deste relatório de verificação de denuncia do Posto Central, anexo a esta ata, bem como o ofício da denuncia e a lista de presenças. Não tendo mais o que discutir, o Presidente deu por encerrada a Reunião e eu Fernando Araujo




Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

- CMS -

Conselho Municipal de Saúde

Nunes, secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente, sendo que os demais presentes assinaram a lista de presenças que vai anexa a esta ata.



Lindomar Gaides da Silva
Presidente do CMS



Fernando Araujo Nunes
Secretário



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

- CMS -

Conselho Municipal de Saúde



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

- CMS -

Conselho Municipal de Saúde

Lista de Conselheiros presentes à reunião ORDINÁRIA do dia 26 de junho de 2024

SEGMENTO USUÁRIOS TITULARES	TELEFONE	ASSINATURA
VLADIMIR SANTANA FIEIRA	-	FS
ROSANGELA DE CARVALHO SOUZA	Srta LENTE.	
LINDOMAR GAIDES DA SILVA	51 999170562	
ANTÔNIO MANOEL DA ROSA	51 998628190	
GREICE FERREIRA FOPPA	51 993541064	
FERNANDO ARAUJO NUNES	51 995824556	
LETICIA INES KOTHE DE OLIVEIRA	51 980109923	
VANESSA TISSOT LOPES NOGUEIRA DE SOUZA	51 99695838	
SEGMENTO PROFISSIONAIS TITULARES		
JOANA OLIVIA FERNANDES	51 986632909	
IVO CARLOS RIBEIRO NOLL	-	FALTA
VALESSA YOKO PINHEIRO MAKINO	-	FI
SANDRA REGINA ASSUMÇÃO LIMA	51 989696999	Sandra
SEGMENTO GOVERNAMENTAL/PRESTADORES TITULARES		
TATIANE LOPES	-	FALTA
ANGELITA ALVES SILVEIRA	-	FALTA
CLEO PEREIRA DE LIMA	51 995966154	
NATALIA CAROLINE R. DOS SANTOS	-	FALTA
SUPLENTE		
Nome	TELEFONE	Assinatura
DEIVANIR MIRANDA PAIM	-	-
MARTA JAQUELINE LIMA DE MOURA	-	-
GOMERCINDO DANIEL FILHO	999946398	
LUAN DOS SANTOS MOURA	-	-
JOÃO RAFAEL LARA	-	-
VISITANTES/CONVIDADOS		

CMS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua José R. de Ruiz, n.º 1110, Centro, Charqueadas/RS – CEP 96.745-000



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde





Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

- CMS -

Conselho Municipal de Saúde

Charqueadas, 19 de junho de 2024

A/C Presidente do CMS

Venho por meio deste, trazer à ciência do CMS desta cidade a condição precária do prédio da USF Central. Como é sabido, há problemas estruturais de longa data nesta construção, porém com as intensas chuvas do último ano a situação está crítica. Há rachaduras importantes, infiltrações, muito mofo, água escorrendo pelas entradas de luz e disjuntores, infestação de formigas em uma sala!

Tanto equipe quanto usuários estão expostos a riscos como: quedas, choques elétricos, doenças respiratórias. A Secretaria Municipal de Saúde já está a par da situação e esta comunicação é com o intuito de solicitar auxílio do CMS para resolução mais ágil do problema. Agradeço a atenção!

Alessandra Lauer

Enf^a USF Central



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRAL – USF CENTRAL

Motivo e data da denúncia:

**Condições estruturais precárias e insalubres da USF Central,
Riscos aos usuários e aos trabalhadores em saúde.**

Em 19 de junho de 2024.

Denunciante:

Conselheira **Vanessa Tissot**, representante do segmento usuário.

Apuradores dos fatos:

Conselheiro **Lindomar Gaides da Silva**, presidente do CMS e representante do segmento usuário,
e Conselheira **Joana Olívia Fernandes**, representante do segmento trabalhador em saúde.

Datas Verificações:

19, 20 e 25 de junho de 2024.





Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

I – Contextualização

No dia 19/05/2024, a Conselheira Vanessa Tissot incluiu sua preocupação, através de uma denúncia no grupo de whatsapp do CMS. Neste mesmo dia, o Conselheiro Lindomar e a Conselheira Joana Olívia compareceram à USF Central com o objetivo específico de averiguar a pertinência ou não dos fatos apontados na denúncia. Nessa visita não coube fazer uma vistoria ou fiscalização, eis que o CMS ainda não formalizou Comissão para este fim, por isso, não houve quaisquer levantamentos sobre a suficiência ou sobre as condições ou manutenção de equipamentos, materiais, insumos, móveis, utensílios e equipamentos. A Conselheira Joana Olívia se encarregou da transcrição do ato num relatório para ser apresentado numa Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Municipal de Saúde, dada a urgência e a gravidade do que foi verificado *in loco*.

1. Entrada, Recepção e Sala de Espera

A Entrada, a recepção e sala de espera devem ser o “cartão de visitas” de uma Unidade de Saúde da Família, pois denota à quem chega o acolhimento, a receptividade. Contudo, no dia 19/06/2024, a entrada estava mais alagada que o pátio: lá fora tinha cessado a chuva, mas continuava a chover dentro do prédio:



Entrada, sala de espera e recepção alagados.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

O risco de escorregar no piso liso e muito molhado é muito grande. Segundo dados cadastrais, a USF Central conta com 30% da sua comunidade de idosos. E, desta, 222 pessoas estão na faixa de 80 anos ou mais, o que torna ainda mais urgentes as medidas cabíveis, pois para estes usuários transitar dentro da Unidade nestas condições, o risco é infinitamente maior.



A sala da recepção está insalubre, pois aumentou área de mofo no teto.





Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde



Como se pode observar nesta foto da Sala de Espera: o bico de luz está sem lâmpada, porque o vazamento de água ocorria, inclusive, através da fiação elétrica, com risco de curto-circuito ou choque. Por este motivo, a maioria das lâmpadas estava desligada. O teto está com extensa área mofada. Imagine uma pessoa com asma, bronquite ou rinite, aguardando atendimento.



O único ar-condicionado da sala de espera está com defeito.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

2. Corredores

O corredor central está com inúmeros focos de mofo nas paredes e, principalmente, no teto, que também apresenta rachaduras. Há “improvisação” em partes das instalações elétricas, sem contar a “chuva interna”, como se pode constatar nas fotos:



Rachadura e mofo no teto do corredor central.



Rachadura e bolor na marquise do corredor central.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

Na foto abaixo se pode visualizar, além da grande área mofada, uma escada, a qual foi deixada por uma das Equipes de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, há uns 15 (quinze) dias, quando esteve na USF Central. O pessoal subiu ao telhado e, depois, informaram que haviam realizado a limpeza das calhas. Ficaram de regressar para “consertar um buraco na laje”, que haviam encontrado, mas, até o dia 25/06, mas retornaram para concluir o trabalho. Outra Equipe de Manutenção foi até a USF na manhã de 19/06/2024 (dia da denúncia), olharam o telhado e comunicaram que retornariam à tarde para “abrir outros buracos” para escoamento da água da chuva, mas não mais apareceram para fazer o serviço.



Parede mofada e a escada, que continua aguardando, no corredor central.



Corredor interno com parede mofada, parte dos fundos.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde



Bico de lâmpada, envolto com sacola plástica, e teto mofado, no corredor central.



Religação improvisada de lâmpada no corredor.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde



Fio para religação.



“Improvisação elétrica”



Bico com lâmpada interditado.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde



Bico interditado.



Bico interditado.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde



Água escorrendo pelo disjuntor elétrico.



Umidade se espalhando a partir do interruptor de lâmpada.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

3. Sala de Curativos e Procedimentos

A Sala de Curativos e Procedimentos tem baixa iluminação e pouca ventilação, porque as janelas basculantes são muito antigas e oxidadas, abrem muito pouco e com extremo esforço. E, para piorar, não tem ar-condicionado. A situação seria amenizada caso o ar-condicionado da antiga sala de reuniões, que está interdita (será mostrada mais adiante), fosse transferido para esta sala, mas há seis meses foi comunicado à SMS, sem a devida solução. Ao que parece, houve o contrato com uma empresa, que “chegou a vir olhar”, mas não efetuou o serviço.

Como se não bastasse tudo isso, o local está insalubre para os procedimentos que são realizados, isto é, um lugar onde há material esterilizado não pode ter contato com tanta umidade e focos de mofo, sem risco às pessoas que ali estão, sejam usuárias ou trabalhadoras.



Mofo, infiltração e reboco caindo no teto. Como fazer algum procedimento, nestas condições?



Pode-se observar, também, que há rachaduras no teto da Sala de Curativos e Procedimentos.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde



Janela basculante quase não abre e a sala fica com pouca ventilação. E o trinco está quebrado.





Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

4. Sala de Vacinas

A Sala de Vacinas ainda não apresenta bolor, mas, se não forem tomadas rápidas providências, vai evoluir para isso, pois tem goteiras e rachaduras no teto e nas paredes.



Goteiras e rachaduras no teto Sala de Vacinas.



Rachaduras e reboco descascando, na Sala de Vacinas.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

5. Ambulatório

O ambulatório é usado para o acolhimento e triagem de pacientes e para algumas condutas de enfermagem. Embora a sala esteja em boas condições, aguarda manutenção para evitar o avanço de rachaduras e mofo. Além disso, o ar-condicionado está estragado, o que prejudica o trabalho.

Foto



panorâmica do Ambulatório.



Rachaduras e início de mofo na parede do Ambulatório.

6. Sala de atendimento de Psicologia

Esta sala fica próxima à recepção. A psicóloga realiza atendimento de pacientes de outras USF's.



Mofo tomando conta do teto da Sala de Psicologia.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

7. Sala do Médico

A sala usada para atendimento médico da USF Central está em boas condições, mas, também exige manutenção para evitar o avanço do mofo.



Foto Panorâmica do Consultório

8. Sala da Psicóloga

O atendimento de psicologia de pacientes da USF Central é realizado nesta sala, que já apresenta avanço de mofo e há foco de formigas. O ar-condicionado está estragado.



Nota-se uma quantidade de mofo e ar-condicionado estragado.



Sala de atendimento em psicologia, com foco de formigas.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

9. Sala de Reuniões e dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS

A Sala tem uso coletivo para reuniões e para uso frequente e diário dos Agentes Comunitários de Saúde, mas está muito mofada, insalubre para o trabalho dos ACS ou mesmo para as reuniões. O ar-condicionado está estragado, há seis meses.

Foto



Panorâmica, que mostra a situação da sala.



Fotos, com detalhes do teto da Sala de Reuniões e dos ACS.





Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –


Conselho Municipal de Saúde



Detalhe da janela de Reuniões e dos ACS, onde mostra rachadura ao lado e reboco caindo.

10. Antiga Sala de Reuniões

Esta sala se encontra interditada desde julho de 2023, devido às terríveis condições de insalubridade.



A rede elétrica desta antiga sala de reuniões está desativada por causa dos riscos. No entanto, esse ar-condicionado estava em funcionamento e a USF aguarda, há mais de seis meses, que seja transferido para a sala de curativos, a qual, como já referido, tem problemas de ventilação. Por outro lado, dadas as condições ao redor, não causará estranheza se este aparelho já estiver estragado.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

11. Sala da Enfermeira

Nesta sala são realizados os procedimentos pela Enfermeira, entre eles, a coleta de exame preventivo de câncer do colo uterino. A sala ficou alagada, com água “brotando” por baixo do ar-condicionado e a parede, que já está toda mofada, fica bem próxima à mesa ginecológica.



Parede mofada. Entrada de água pelo ar-condicionado.



Piso alagado.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas


– CMS –

Conselho Municipal de Saúde



Lavabo para uso das usuárias que são examinadas pela Enfermeira.

Teto



mofado do lavabo da sala da Enfermeira.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

12. Sala Odontologia



Foto panorâmica: A sala da Odontologia está em boas condições.

13. Sala de Esterilização



Foto panorâmica: a sala de esterilização também está com boas condições.

14. Expurgo




Foto panorâmica: Expurgo com paredes bem mofadas



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde



Foto Panorâmica: parede do expurgo com rachadura e descascando o reboco.

15. Lavanderia



Sala apresentando mofo.



Foto panorâmica: parede da lavanderia com infiltração e caindo o reboco.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

16. Cozinha



Vista panorâmica das paredes e teto mofados, na cozinha.

Foto



panorâmica: azulejos preservados na cozinha.



Basculante da cozinha com trinco estragado. E não é possível fechar.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

17. Banheiros

Foto



panorâmica do banheiro dos funcionários.



Banheiro dos funcionários.



Estado do Rio Grande do Sul


Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde



Foto panorâmica dos banheiros públicos: feminino 🇧🇷 e masculino 🇧🇷, em boas condições de uso.





Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

18. Lixo Contaminado

A empresa contratada pela SMS para o recolhimento do lixo contaminado, em virtude da enchente, sofreu alagamento. Além disso, por um período, houve interdição das pistas de acesso ao nosso município. Assim, se pode justificar e até entender o atraso no recolhimento. Contudo, não se pode compreender os motivos pelos quais a SMS não providenciou outros recipientes para armazenar este lixo, para prevenir a contaminação do solo, animais, insetos. Além disso, o período sem recolhimento se estendeu do início das enchentes até 20/06/2024, ou seja, por mais de 30 dias este lixo ficou exposto.



Lixo coletado em 21/06/2024.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

19. Segurança da USF Central

Se pode constatar que a USF Central não possui quaisquer tipos de alarme. É fácil entrar no pátio, em virtude do cercamento externo. As portas de acesso frontal e dos fundos, embora possuam grade, não há trancas ou fechaduras resistentes. A porta lateral, embora corroída e com trinco da basculante quebrado, é a única entrada, cuja grade externa, o que traz maior segurança à porta. Portanto, todos os equipamentos da USF ficam à “mercê da própria sorte”.



As portas da frente e dos fundos da USF Central têm grades, mas as fechaduras são frágeis.





Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde



Cercamento precário para a segurança da USF Central.

20. Aspectos externos da USF Central



A “solução” da Equipe de Manutenção para escoar a água do telhado.
No dia 19/06, uma das Equipes ficou de fazer novos “buracos”, mas não mais retornou a USF.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde



Situação das telhas, que cobrem o corredor central: quebradas e fora do lugar.



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Charqueadas

– CMS –

Conselho Municipal de Saúde

II – Sugestões de Recomendações a ser encaminhadas ao Prefeito

Averiguada a pertinência dos fatos trazidos pela denúncia, onde foram comprovadas as estarrecedoras condições estruturais, que estão constatadas através de fotos e vídeos; as circunstâncias de insalubridade a que estão submetidos os trabalhadores e a comunidade ali atendida, as quais não condizem com o apresentado nos Relatórios de Gestão, muito menos os frequentes “superávits”, que indicando que os recursos não estão sendo aplicados de forma adequada.

Diante o exposto, é medida que se impõe a este Plenário do Conselho Municipal de Saúde que sejam apresentadas Recomendações ao Prefeito, para ação urgente e imediata.

Assim, sem a pretensão de esgotar o tema, se sugere a avaliação das seguintes minutas:

- 1. Imediata convocação da Vigilância em Saúde, em especial, a área da Saúde do Trabalhador**, para avaliar as condições de trabalho e atendimento na Unidade de Saúde da Família Central, bem como apresentar à SMS e ao CMS, as medidas técnicas, que devem ser adotadas para resolver as circunstâncias de insalubridade.
- 2. Imediata auditoria técnica, por parte de engenheiro e arquiteto**, que apresente laudo técnico estrutural do prédio da USF Central e as medidas que devem ser seguidas pela Equipe de Manutenção e de Obras, para fins de resolver os problemas estruturais da USF Central.
- 3. Após laudo técnico, a Secretaria Municipal de Saúde deverá apresentar ao Plenário do CMS um projeto para recuperar o prédio**, com cronograma de obras, para que apreciado e para criar Comissão de Acompanhamento de Obras, composta por pessoas usuárias da comunidade e representante do segmento trabalhador da USF Central, além de pessoas indicadas pelo Plenário, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução das obras;
- 4. Adote medidas para a segurança** da USF Central;
- 5. Adote medidas para novas embalagens destinadas ao armazenamento do lixo contaminado.**
- 6. Adote medidas necessárias para o licenciamento ambiental de todas as Unidades de Saúde, nos termos da legislação ambiental vigente.**

Relatório concluído em 26 de junho de 2024.

Joana Olívia Fernandes
Conselheira

Lindomar Gaides da Silva
Presidente CMS

Vanessa Tissot
Conselheira Denunciante

**Relatório aprovado, com a inclusão do item “6” como Recomendações ao Prefeito.
Conselho Municipal de Saúde,
Reunião Extraordinária, em 26/06/2024.**